

作業開始前の **3分** **KY**



詰まった・・・

この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

小田原署管内発生

ホッパーに詰まった土砂を解消しようとして下敷きになる

状況 発生日時 令和3年2月 15時頃 土木工事業

トンネル工事において、掘削土砂の処理プラントのホッパーが詰まったため、ホッパー下端の土砂排出口と排出コンベヤーの隙間からホッパー内に入り、スコップ等で詰まりをかきだしていたところ、詰まりが取れて崩れ落ちてきた土砂の下敷きになった。



災害のここをチェック

- 1 作業のため土砂等が落下する危険があるときは、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じること。
- 2 雇い入れあるいは作業内容の変更、新規入場時等において、当該作業員に対し、機械等の危険性、取り扱いの方法、作業手順に関すること等従事する業務についての必要な事項の教育を行うこと。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。