


作業開始前の **3分** **KY**



**新人が補助作業中に
この後、なにが起こった？**

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

藤沢署管内発生

河川の写真撮影・測量中深みで溺れる

状況 発生日時 令和3年6月 9時頃 土木工事業

河川修繕工事において、水深3.5メートルの川底から水深0.4メートルまで岸に沿って洗堀防止用の捨石を積んでいた。水流接触部分に積んだ捨石入り網袋の列の頂上をロープで連結するため、被災者が捨石の上で作業中、川の深いところで溺れた。（雇入れ30日未満）



災害のここをチェック

1 立ち入り禁止区域を明確に区画すること

河川の深い場所を確認し、おぼれるおそれのある場所の周辺区域で作業するときは、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じ、ライフジャケットの着用、そのほか救命に必要な設備を予め準備すること。

2 雇入れ時等必要な時期に教育を行うこと

雇入れあるいは作業内容の変更、新規入場時等において、当該作業員に対し、危険区域の存在、作業手順に関すること等従事する業務についての必要な事項の教育を行うこと。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。