

応募いただいた好事例

現場等でセーフティリボンを使用した状況を応募いただいた事例を紹介します。



①鉄骨障害物接触注意喚起



②頭上注意喚起



③型枠支保工の斜めサポート上部の激突注意喚起



④架空配線のつまずき防止注意喚起



⑤トンネル内通路つまづき注意喚起



⑥梁鉄骨付属突起物接触注意喚起



⑦安全带フック付け忘れ注意喚起



⑧足場と頭部接触注意喚起



⑨足場と頭部接触注意喚起



⑩ポスター掲示



⑪～⑬工事区域立入注意



- 応募いただいた方々
- ①～②は横浜南分会 鹿島建設(株)横浜支店 池田様
 - ③～⑥は横浜南分会 清水建設(株)横浜支店 島崎様
 - ⑦は横浜南分会 (株)小俣組 濱名様
 - ⑧～⑩は厚木分会 (株)山善工事部 山本様
 - ⑪～⑬は湘南分会 森山建設(株) 小玉様