

作業開始前の **3分** **KY**



**通路から離れる
この後、なにが起こった？**

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

小田原署管内発生

照明の交換中天井を踏み抜いて墜落

状況

災害発生日時 令和3年9月 午前10時ごろ 建築工事業

体育施設の電球の取り換え作業を行うために、天井裏のキャットウォーク(通路)を通行中に通路以外の部分に足を踏み入れ約15メートル下に墜落したものの。



災害のここをチェック

- 1 高所作業における墜落防止設備（手すり、防網等）、命綱等の取付設備と安全帯による防止措置
- 2 作業内容に応じた安全な通路の確保とその通路の通行
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラストは参考です。実際の災害状況とは異なります。