

作業開始前の **3分** **KY**



**脚立で材料取り出し
この後、なにが起こった？**

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例


相模原署管内発生

脚立から後ろ向きに転落

状況

災害発生日時 令和3年1月 午後2時ごろ 建築工事業

自社の倉庫内で資材作成中、材料を取り出すために乗っていた脚立から後ろ向きに落ち、頭を打ったもの。



災害のここをチェック

- 1 脚立の使用に当たり、不安定な箇所に設置しないこと。
- 2 できるだけ脚立やはしごを使用しないこと。
- 3 設置場所に応じて、複数の脚立の使用（脚立足場）、補助者により保持する等安定した使用方法を講じること。
- 4 脚立上の作業等、高所での作業においては墜落時保護機能のある保護帽を着用すること。

注：イラストは参考です。実際の災害状況とは異なります。