


作業開始前の **3分** **KY**



**一本づりで荷を移動
この後、なにが起こった？**

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

横須賀署管内発生

クレーンで吊っている荷が外れて下敷き

状況 発生日時 令和4年3月 8時35分 その他の建設工業業

資材置き場において資材（約600Kg）を移動式クレーンでつって旋回中、1本つりのワイヤーロープがフックから外れて落下し、介添えロープでつり荷を誘導中だった被災者が下敷きとなった。



災害のここをチェック

- 1 移動式クレーンで荷をつり上げる場合には、つり荷の形状、重量等に対応した用具を用い、適切な方法により玉掛けを行うこと。
当時、1本づりにより荷をつり上げていたが、2本づり等の安定する方法で玉掛けを行うことが原則である。
- 2 つり荷の下には原則として作業者を立ち入らせないこと。
- 3 安全作業体制の確立を図ること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。