

作業開始前の **3分** **KY**



柵の外側で作業

この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

川崎北署管内発生

安全掲示板取付中に墜落

状況 発生日時 令和4年6月 11時頃 建築工事業

7階建てビル新築工事現場において、地面に建てた敷地境界柵に安全掲示板を取付け中、当該柵から基礎工事のため垂直に掘り下げた縁までの間が49センチメートルの作業場所から、2.2メートル下の基礎底面コンクリートに墜落した。65～69歳（1次下請）



災害のここをチェック

- 1 高所作業における墜落防止設備（手すり、防網等）、安全带による防止措置
- 2 作業内容に即した作業手順の作成とその履行（基底床に設けた作業床上から作業する手順など）
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。