


# 作業開始前の **3分** **KY**



**養生用仮囲いの点検**

**この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？


労働災害発生事例

藤沢署管内発生

## 仮囲い養生から墜落

状況 発生日時 令和4年6月 13時頃 建築工事業

2階建て木造住宅解体工事現場において、単管を格子に組んで防じん防音シートを張った仮囲いの点検中、仮囲いの水平材（単管1本）から5メートル下の地面に墜落した。（安全带不使用）20～24歳（1次下請）



### 災害のここをチェック

- 1 高所作業における墜落防止設備（手すり、防網等）、安全带による防止措置
- 2 作業内容に即した作業手順の作成とその履行（基底床に設けた作業床上から作業する手順など）
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。