


# 作業開始前の **3分** **KY**



**窓際で掃除**

**この後、なにが起こった？**

**私            はこうする！**

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

# あなたの現場は大丈夫？


## 労働災害発生事例

川崎北署管内発生

### 窓清掃中に墜落

#### 状 況

災害発生日時 令和4年11月 午後1時30分ごろ 建築工事業  
自社事務所で窓ガラスを拭き掃除中、全開にした窓（高さ2m×幅1m）から、建物の外の2.2m下のコンクリート床面に墜落した。  
70～75歳（アルバイト）



#### 災害のここをチェック

- 1 高所作業における墜落防止設備（墜落転落用保護帽、安全带）による防止措置
- 2 作業内容に即した作業手順の作成とその履行（墜落したコンクリート床面から作業する手順など）
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラストは参考です。実際の災害状況とは異なります。