

作業開始前の **3分** **KY**



荷揚機が停止

この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

横浜南署管内発生

屋根瓦ふき替え工事で墜落

状況 発生日時 令和5年8月 9時ごろ 建築工事業

木造住宅の屋根瓦のふき替え工事において、瓦の荷揚機が停止したため、2階屋根外周の足場にかけた2連はしご（瓦の荷揚機を取り付けているもの）を降りているとき、高さ4 m付近から墜落した。瓦職人（1次下請）



災害のここをチェック

- 1 昇降時における墜落防止設備（墜落転落用保護帽、安全帯、安全ブロック、命綱を含む）の設置と使用
- 2 作業内容に即した作業計画と昇降設備の設置
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。