

作業開始前の **3分** **KY**



建物との隙間が
この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

藤沢署管内発生

2階の足場から墜落

状況 発生日時 令和5年8月 11時ごろ 木造家屋建築工事業

木造住宅新築現場で、高さ4mの一侧足場上で左官作業中（2階ベランダの壁下地へ防水シート貼り付け中）、足場と建物の隙間（約50cm）から約1m下の下屋根に落ち、さらに地面に墜落した。



災害のここをチェック

- 1 作業時における墜落防止設備（墜落転落用保護帽、墜落制止用器具、命綱を含む）の設置と使用
- 2 作業内容に即した作業手順の作成とその履行
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。