

作業開始前の **3分** **KY**



足場上で作業

この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

小田原署管内発生

足場上でブルーシート撤去

状況 発生日時 令和5年12月 11時ごろ その他の建設工業業

保養所の外壁・屋根塗装工事現場において、外壁洗浄作業及び足場の外側に設置していたブルーシートの撤去作業を行っていたが、ブルーシート撤去作業中に足場から墜落した。65～69歳（元請）



災害のここをチェック

- 1 作業時における墜落防止設備（墜落転落用保護帽、墜落制止用器具、命綱を含む）の設置と使用
- 2 作業内容に即した作業手順の作成とその履行
- 3 作業者の意識的不安全行動の防止

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。