

作業開始前の **3分** **KY**



オペから見えない
この後、なにが起こった？

私 はこうする！

※正解のヒントは「あなたの現場は大丈夫」に！

あなたの現場は大丈夫？

労働災害発生事例

川崎北署管内発生

ショベルが激突

状況 発生日時 令和6年9月 10時ごろ 建築工事業

解体工事現場においてドラグ・ショベルで床掘する作業を行う際に、被災者は地表から約3 m下の掘削床で地表のドラグ・ショベル運転手に無線で指示していたところ、誤ってドラグ・ショベルの爪が被災者に激突した。被災者と運転手は高低差でお互い目視確認できない状態であった。



災害のここをチェック

- 1 車両系建設機械による作業を行うときには、当該機械に接触することによる危険が生ずる箇所に作業者を立ち入らせないこと。
- 2 やむを得ず立ち入らせる場合には誘導者を配置し、車両系建設機械等を誘導させること。また、誘導者は車両系建設機械の運転資格者等十分な知識及び経験を有する者とする。
- 3 車両系建設機械及び関係作業者の可動範囲、接触防止措置を明確にした作業計画をあらかじめ書面で作成し、関係者に対して確実に周知すること。

注：イラスト・災害のここはチェックは参考です、実際の災害状況とは異なります。